

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT

Direction de la Gestion et de la Planification
des Ressources en Eau




SITUATION HYDROLOGIQUE DU 25 SEPTEMBRE 2019

BASSIN DU FLEUVE SENEGAL

LE FLEUVE SENEGAL A BAKEL


Sur le fleuve Sénégal à la station de Bakel la décrue est amorcée ; le niveau du fleuve se situe à la cote de **746 cm** ce 25 septembre 2019 à 08h00 en dessous de la cote d'alerte. La tendance est à la baisse. La cote d'alerte est de **1000 cm**.

Les variations des hauteurs d'eau sont illustrées par des courbes : celles en rouge représentent l'année en cours, celles en bleu l'année avec la plus forte hydraulicité, celles en vert la plus faible hydraulicité et celles en orange la cote d'alerte.




LE FLEUVE SENEGAL A MATAM

A Matam, le niveau du fleuve est à la cote **719 cm** à la date du 25 septembre 2019 à 08h00. La décrue est amorcée. Le niveau est en dessous de la cote d'alerte qui est de **800 cm**.



LE FLEUVE SENEGAL A PODOR

A Podor le niveau du fleuve est à la cote **495 cm** ce 25 septembre 2019 à 8h00. La cote d'alerte de **500 cm** n'est pas encore mais le sera dans les prochains heures car la tendance est toujours à la hausse.




LE FLEUVE SENEGAL A ST LOUIS

Le niveau du fleuve Sénégal est à la cote **116 cm** à St Louis, ce 25 septembre 2019 à 8h00. La cote d'alerte est **175 cm**. La brèche ouverte à Saint-Louis à l'embouchure du fleuve permet l'évacuation rapide de la crue vers la mer.

LA FALEME A KIDIRA


La crue se poursuit sur la Falémé à Kidira. Le niveau du fleuve est à la cote de **617 cm** ce 25 septembre 2019 à 8h00. Il est fluctuant. La cote d'alerte est de **1000 cm**.



BASSIN DU FLEUVE GAMBIE


LE FLEUVE GAMBIE A MAKO

A **Mako**, le niveau du fleuve **Gambie** est à la cote **450 cm** ce **25 septembre 2019** à 8 h00. Il est très fluctuant mais la tendance est à une légère hausse. La cote d'alerte est de **600 cm**.



LE FLEUVE GAMBIE A GOULOUMBOU


A **Gouloumbou**, le niveau du fleuve **Gambie** est à la cote **1048 cm** ce **25 septembre 2019** à 8h00. La tendance est à la hausse. La crue se poursuit sans pour autant atteindre les niveaux atteints précédemment. La cote d'alerte est de **1300 cm**.



BASSIN DU FLEUVE CASAMANCE

LE FLEUVE CASAMANCE A KOLDA

A Kolda, le niveau du fleuve Casamance est à la cote **93 cm** ce 25 septembre 2019 à 8h00. La tendance est à la hausse. Les écoulements tardifs du fait de la pause pluviométrique et l'ensablement du cours d'eau expliquent ce niveau assez bas du fleuve Casamance à Kolda.



CONCLUSION

La décrue est amorcée au niveau de certaines stations des grands cours d'eau du pays.

Sur le fleuve Sénégal, l'onde de crue se propage vers la localité de Podor et la cote d'alerte pourra être atteinte dans les prochaines heures.

Sur le fleuve Gambie, la crue se poursuit à la station de Gouloumbou, mais la cote d'alerte est loin d'être atteinte.

Rappelons que dans certaines parties du pays comme Matam et Podor la crue bénéficie aux cultures de contre-saison chaude.

Cependant dans le bassin de la Gambie des périmètres maraîchers bordent souvent les berges du fleuve.