

REPUBLIQUE DU SENEGAL

MINISTERE DE L'EAU
ET DE L'ASSAINISSEMENT

Direction de la Gestion et de la Planification
des Ressources en Eau




SITUATION HYDROLOGIQUE DU 30 AOUT 2019

BASSIN DU FLEUVE SENEGAL

LE FLEUVE SENEGAL A BAKEL

Le fleuve Sénégal est en crue. A la station de Bakel, le niveau du fleuve se situe à la cote de **1050** cm ce 30 août 2019 à 08h00. La cote d'alerte de **1000 cm** est atteinte et dépassée depuis le 27 août 2019. La tendance est cependant à la baisse.

Les variations des hauteurs d'eau sont illustrées par des courbes : celles en rouge représentent l'année en cours, celles en bleu l'année avec la plus forte hydraullicité, celles en vert la plus faible hydraullicité et celles en orange la cote d'alerte.




Images de la visite du Préfet de Bakel dans les localités de Aroundou et Ballou




LE FLEUVE SENEGAL A MATAM

Sur le fleuve Sénégal à Matam, le niveau du fleuve est à la cote **786 cm** à la date du 30 août 2019 à 08h00. La cote d'alerte est de **800 cm** ; elle n'est pas encore atteinte mais du fait de la propagation de l'onde de crue depuis Bakel elle peut être atteinte dans les heures à venir.



LE FLEUVE SENEGAL A PODOR

A Podor le niveau du fleuve est à la cote **366 cm** ce 30 août 2019 à 8h00. La cote d'alerte de **500 cm** n'est pas encore atteinte mais du fait de la propagation de l'onde de crue depuis Bakel elle peut être atteinte à la date du 06 septembre 2019.




LE FLEUVE SENEGAL A ST LOUIS

Le niveau du fleuve Sénégal est à la cote **109 cm** à St Louis, ce 30 août 2019 à 8h00. La cote d'alerte est **175 cm**. La brèche ouverte à Saint-Louis à l'embouchure du fleuve permet la propagation de l'onde crue vers la mer.

LA FALEME A KIDIRA


La crue se poursuit sur la Falémé à Kidira. Le niveau du fleuve est à la cote de **706 cm** ce 30 août 2019 à 8h00. La tendance est à la baisse. La cote d'alerte est de **1000 cm**.



BASSIN DU FLEUVE GAMBIE


LE FLEUVE GAMBIE A MAKO

A **Mako**, le niveau du fleuve **Gambie** est à la cote **511cm** ce **30 août 2019** à 8 h00. La tendance est à la baisse. La cote d'alerte est de **600 cm**.



LE FLEUVE GAMBIE A GOULOUMBOU


A **Gouloumbou**, le niveau du fleuve **Gambie** est à la cote **704 cm** ce **30 août 2019** à 8 h00. La tendance est à la baisse. La cote d'alerte est de **1300 cm**.



BASSIN DU FLEUVE CASAMANCE

LE FLEUVE CASAMANCE A KOLDA

A Kolda, le niveau du fleuve Casamance est à la cote **79 cm** ce 30 août 2019 à 8 h00. Les écoulements tardifs du fait de la pause pluviométrique et l'ensablement du cours d'eau expliquent ce niveau assez bas.



CONCLUSION

Dans l'ensemble la reprise des activités pluvio-orageuses sur l'ensemble du territoire a eu pour conséquence une crue sur les principaux cours d'eau du pays. A la station de Bakel sur le fleuve Sénégal la cote d'alerte de 10m est déjà atteinte et dépassée depuis la date du 27 août 2019. Mais la tendance est à la baisse. Cette onde de crue va atteindre les localités de Matam dans les prochaines heures, Podor vers le 6 septembre. Dès la baisse des activités orageuses la situation va revenir à la normale. Rappelons toutefois que dans certaines parties du pays comme Matam et Podor la crue a un impact positif sur l'agriculture du fait des pratiques culturales qui y ont cours, principalement celles de décrue et de contre-saison chaude.