

**Direction de la Gestion et de la Planification
des Ressources en Eau**




SITUATION HYDROLOGIQUE DU 30 AOUT 2019

BASSIN DU FLEUVE SENEGAL

LE FLEUVE SENEGAL A BAKEL

Le fleuve Sénégal est en crue. A la station de Bakel, le niveau du fleuve se situe à la cote de **1050** cm ce 30 août 2019 à 08h00. La cote d'alerte de **1000 cm** est atteinte et dépassée depuis le 27 août 2019. La tendance est cependant à la baisse.




Images de la visite du Préfet de Bakel dans les localités de Aroudou et Ballou




LE FLEUVE SENEGAL A MATAM

Sur le fleuve Sénégal à Matam, le niveau du fleuve est à la cote **786 cm** à la date du 30 août 2019 à 08h00. La cote d'alerte est de **800 cm** ; elle n'est pas encore atteinte mais du fait de la propagation de l'onde de crue depuis Bakel elle peut atteindre dans les heures à venir.



LE FLEUVE SENEGAL A PODOR

A Podor le niveau du fleuve est à la cote **366 cm** ce 30 août 2019 à 8h00. La cote d'alerte de **500 cm** n'est pas encore atteinte mais du fait de la propagation de l'onde de crue depuis Bakel elle peut être atteinte à la date du 06 septembre 2019.




LE FLEUVE SENEGAL A ST LOUIS

Le niveau du fleuve Sénégal est à la cote **109 cm** à St Louis, ce 30 août 2019 à 8h00. La cote d'alerte est **175 cm**. La brèche ouverte à Saint-Louis à l'embouchure du fleuve permet la propagation de l'onde crue vers la mer.

LA FALEME A KIDIRA


La crue se poursuit sur la Falémé à Kidira. Le niveau du fleuve est à la cote de **706 cm** ce 30 août 2019 à 8h00. La tendance est à la baisse. La cote d'alerte est de **1000 cm**.



BASSIN DU FLEUVE GAMBIE

LE FLEUVE GAMBIE A GOULOUMBOU


A **Gouloumbou**, le niveau du fleuve **Gambie** est à la cote **704 cm** ce **30 août 2019** à 8 h00. La tendance est à la BAlsse. La cote d'alerte est de **1300 cm**.



BASSIN DU FLEUVE CASAMANCE

LE FLEUVE CASAMANCE A KOLDA

A Kolda, le niveau du fleuve Casamance est à la cote **79 cm** ce 30 août 2019 à 8 h00. Les écoulements tardifs du fait de la pause pluviométrique et l'ensablement du cours d'eau expliquent ce niveau assez bas.



CONCLUSION

Dans l'ensemble la reprise des activités pluvio-orageuses sur l'ensemble du territoire a eu pour conséquence une crue sur les principaux cours d'eau du pays. A la station de Bakel sur le fleuve Sénégal la cote d'alerte de 10m est déjà atteinte et dépassée depuis la date du 27 août 2019. Mais la tendance est à la baisse. Cette onde de crue va atteindre les localités de Matam dans les prochaines heures, Podor vers le 6 septembre. Dès la baisse des activités orageuses la situation va revenir à la normale. Rappelons toutefois que dans certaines parties du pays comme Matam et Podor la crue a un impact positif sur l'agriculture du fait des pratiques culturales qui y ont cours, principalement celles de décrue et de contre-saison chaude.